

通告

檔案編號：TCG/N/322/18

notice

敬啟者：

有關：檢查冷氣機去水喉管及適當調校冷氣機出風口事宜

茲通知各住戶，炎夏將至，本處特意提醒各業戶，為避免因冷氣機滴水而對下層業戶構成滋擾，請各業戶於開啟冷氣時仔細檢查冷氣機有否滴水情況，並保持冷氣機去水喉管暢通，如有發現滴水情況，請盡速安排適當的維修，以免屬違法例。

此外本處近日亦接獲部分業戶反映，單位的地面出現冷凝水情況，原因是當有住戶持續使用冷氣機致室溫過低或將冷氣機出風口扇葉調校為上吹式，室內氣溫差別較大，加上潮濕的天氣環境，從而出現冷凝水問題。


現謹此提醒業戶可採取的改善方案，包括將冷氣機調校至適當的溫度、送風模式調校至搖擺掣式、而冷氣機出風口的角度調校至平吹式或下吹式及避免調校送風角度向天花位置、以減低上下層住戶的室溫差別，以舒緩業戶地面出現冷凝水問題。

地面濕滑，容易發生危險。敬請各業戶顧己及人，正確使用冷氣機。如就上述事宜有任何查詢，請致電 2350 3030 與本處職員聯絡。

此致
翠竹花園各住戶



翠竹花園管理處 謹啟
二零一八年五月二日



savills
Guardian
佳定集團

此通告張貼日期至 30-5-2018

CKW/jw